Pursuing
The Precision
Serving
The World

G01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25

其他产品
Other Products

G

深度百分表
Depth dial Indicators

磁性表座
Magnetic Stand

硫化机测力表
Indicator of Vulcanizer Dynameter

数显半径规
Digital display radius gauge

磁性表座套装
Magnetic Stand Set

陶瓷测量台
Ceramic measurement stand

深度百分表
Depth dial Indicators

外形尺寸图 DIMENSIONS

627–101

627–201



可换测量杆尺寸图 INTERCHANGEABLE MEASURING ROD LEMGTH SIZE





主要技术参数 SPECIFICATIONS

货号 Nr.	型号 Model	测量范围 Range	分度值 Grad	测头长度 Contact point length	可换测量杆长度 Interchangable measuring rod length	说明 Description
627–101	WL19A	0–550mm	0.01mm	31.5mm	25mm,50mm,75mm,100mm,125mm,150mm	配0–25mm指示表
627–201	WL19	0–22″	0.001″	1.256″	1"2"3"4"5"6"	配0–1″指示表

磁性表座
Magnetic Stand

813–101

815–102

性能及特点

- 适合任意形状和轮廓
- 强大的永久磁力。卡紧安全可靠
- 带和不带微调装置

FEATURES

- Fits any shape and contour
- Permanet powerful magnet hold secuely
- With or without fine adjustment

主要技术参数 SPECIFICATIONS

货号 Nr.	主杆尺寸 Main Stem(mm)	副杆尺寸 Branch Stem(mm)	工作磁力Kg Magnetic Force(kg)	重量Kg Weight(kg)	备注 Remark
813–101	Φ12*170	Φ10*160	60	1.5	
813–102	Φ12*170	Φ10*160	60	1.5	带微调
815–101	Φ10*60	Φ 9*70	20	0.5	
815–102	Φ12*140	Φ10*155	60	1.2	带微调
815–103	Φ12*160	Φ10*180	60	1.4	带微调

磁性表座套装
Magnetic Stand Set

可根据用户需求自由搭配
freely combine options can based on user needs

货号 Nr.	配置 Configuration
816–101	机械式磁性表座+0–10百分表
817–101	万向式磁性表座+0–0.8杠杆百分表

陶瓷测量台
Ceramic Measurement Stand

818–101

性能及特点

- 超硬陶瓷平面，洛氏硬度HRA≥80度
- 耐酸耐碱不导磁不导电
- 测量面平面度≤0.0004mm
- 常规供货测量面尺寸100*100mm
- 可根据用户需求定制

角度表
INDICATOR OF UNIVERSAL PROTRACTOR

主要技术参数 SPECIFICATIONS

货号 Nr.	型号 Model	分度值 Grad.	量程 Range	说明 Explanation
231–010	WL89	5'	0–360°	按用户要求制造 Produced to order

性能及特点

- 配套811–101带表万能角度尺使用，分三点和七点精度检查。



231–010

硫化机测力表
INDICATOR OF VULCANIZER DYNAMETER



外形尺寸图 DIMENSIONS(mm)

227–010

性能及特点

硫化机测力表是轮胎定型硫化机的专用指示表，工作时硫化机受力钢杆在合模力作用后产生弹性变形，由连杆推动测力表量杆作直线位移，经机械齿轮机构传动放大，转变为指针在刻度盘上的角位移，由指针在刻度盘上指示读数的测量器具。

数显半径规
Digital display radius gauge

B14–101





C=100



C=10　C=20　C=30　C=60

1.圆弧半径R测量数值显示　2.长度测量数值显示,测量圆弧形面时为弦高S　3.数据保持
4.公英制转换　5.测爪规格转换　6.功能切换　7.数据输出　8.清零及开关机　9.测量杆
10.锁紧螺钉　11.球面测头　12.测座

主要技术参数 SPECIFICATIONS

货号 Nr.	抓桥长(mm)	内径最佳测量范围	外径最佳测量范围	半径测量误差:△R
B14–101	10	6––15	5––13	≤0.01*R
	20	14––30	11––30	≤0.01*R
	30	26––100	22––100	≤0.01*R
	60	94––260	94––260	≤0.01*R
	100	255––700	255––700	≤0.01*R
B14–102	200	600––1600	600––1600	≤0.01*R
B14–103	300	1200––2600	1200––2600	≤0.01*R